

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым завершено расследование

23.01.2017

30.10.2016г., ООО «Амур Золото», Хабаровский край, Аяно-Муйский р-н, с. Аян.

При обходе места производства работ мастером смены возле концевой барабана ленточного конвейера для транспортировки отвальных хлыстов без признаков жизни обнаружен машинист конвейера.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Дальневосточному управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:

Организационно-технические: эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Организационные причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ:

- руководителем организации не обеспечена организация разработки защитных мероприятий на основе оценки опасности рабочего места;

- установленные в галерее устройства системы отопления не обеспечили температурные условия, предотвращающие образование наледи на полу в рабочей зоне;

- технический руководитель – начальник смены (производства) допустил производство работ при наличии нарушений требований безопасного их выполнения – наличие наледи на полу, отсутствие ограждения концевой барабана конвейера.

11.12.2016г., ОАО «Южуралзолото группа компаний», рудник «Шахта «Центральная», ТОО «ВостокЭнергоИндустрия», Челябинская область, г. Пласт.

Был сбит рудничным электровозом проходчик участка ТОО «ВостокЭнергоИндустрия».

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение требований безопасности при перевозке грузов и передвижении по горным выработкам

2. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на участке ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» при эксплуатации опасного производственного объекта.