

## Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым завершено расследование

02.10.2017

**18.09.2017 г., ООО «Нижегородское «Строительное управление-620», участок «Транспортный», г. Нижний Новгород.**

В результате обрушения фрагмента наружной оболочки перегонного тоннеля электросварщик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины несчастного случая.

- нарушение работником требований охраны труда - пострадавший самостоятельно спустился на нижний уровень дна котлована.

**18.09.2017 г., ООО «Никольский камень», Сахалинская область, г. Шахтерск.**

При движении по технологической дороге, нарушив наряд на производство работ, указанных в книге выдачи нарядов ООО «Никольский камень» водитель погрузчика HITACHI LX 150 совершил съезд с проезжей части, что привело к опрокидыванию фронтального погрузчика, повлекшее сильную деформацию кабины. Водитель погрузчика получил травмы несовместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Сахалинскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины несчастного случая.

Неудовлетворительная организация производства работ:

- допуск к работе и выдача наряда работнику, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверения на право управления горнотранспортной техникой - фронтальный погрузчик HITACHI LX 150.

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда:

- нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и покидание места ведения работ согласно наряду без разрешения должностного лица, ответственного за эксплуатацию горнотранспортной техники .

### Авария

**27.08.2017 г.** в 17.50 на ПС «Смирных и ПС «Тымовская», действием ВЧ - защиты из-за повреждения на ф. «А», с обеих сторон отключилась ВЛ-220 кВ. Произошло разделение системы, с нулевым перетоком на ПС «Тымовская». НГЭС «Ногликская газовая электрическая станция» перешла на изолированную работу со сбалансированной нагрузкой 25 МВт с Тымовским, Александровским и Ногликским районом.

Авария произошла на территории Сахалинского управления ФСЭТАН.

Причина: при валке деревьев в охранной зоне линии, произошло падение дерева в сторону проводов ВЛ с касанием веток провода ф. «А», что вызвало короткое замыкание на ВЛ.

**27.09.2017 г., ООО «Шахта «Юбилейная» (Кемеровская область, г. Новокузнецк).**

Смертельная травма. При выезде комбайна из забоя вентиляционного штрека получил смертельную травму проходчик.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины несчастного случая.

1. Неудовлетворительная организация ведения горных работ, не обеспечение безопасных условий и охраны труда работников, выразившееся:

1.1 в несогласованности действий между членами бригады МГВМ и проходчиком (пострадавшим) при зачистке забоя от горной массы и выезда комбайна из забоя;

1.2 нахождение пострадавшего проходчика в опасной зоне работы проходческого комбайна;

1.3 в не обеспечении разработки документации на ведение горных работ по проведению, креплению и поддержанию горных выработок в соответствии требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности;

а именно:

- в «Документации...» отсутствует - порядок организации работ членов бригады при зачистке забоя от горной массы и выезда комбайна из забоя;

- в «Документации...» отсутствует порядок нахождения членов бригады при работе комбайна с различным режимом управления комбайна (местный, дистанционный, радиодистанционный);

- в «Документации...» отсутствуют мероприятия по обеспечению безопасности ведения работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием проходческого комбайна;

- в «Документации...» график организации работ не предусматривает проведение определенных производственных операций для членов бригады во время выемки горной массы комбайном;

1.4. в необеспечении выполнения требований положения нарядной системы ООО «Шахта «Юбилейная» при ненадлежащем допуске к производству работ, а именно:

- «Инструкции по охране труда по профессии проходчик» и «Инструкции по охране труда по профессии машинист горных выемочных машин» разработаны без учета требований Руководства по эксплуатации «Комбайна проходческий»;

- «Инструкцией по охране труда по профессии машинист горных выемочных машин» не предусмотрены действия машиниста по предотвращению нахождения других работников бригады в опасных зонах при производстве любых работ проходческим комбайном»;

- при выдаче наряда во 2 смену лицом, выдающим наряд не определен порядок расстановки исполнителей по рабочим местам - не конкретизирован наряд в соответствии с фактическим положением горных работ и количеством работников;

- горный мастер в начале смены не провел проверку состояния забоя, проветривания и выполнения наряда на месте ведения работ, не провел расстановку работников по рабочим местам под роспись в наряд-путевке.

2. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны эксплуатирующей организации.

3. Не организован контроль за состоянием условий труда на рабочих местах: отсутствует место машиниста, предусмотренное конструкцией комбайна, неисправна система пневмогидравлического орошения комбайна, снижена освещенность на комбайне.

4. Недостатки в проведении обучения по охране труда, проведении инструктажей и проверки знаний требований охраны труда по причине необеспечения разработки инструкций по охране труда в полном объеме и документации на ведение горных работ в горной выработке.