

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) привлекло к административной ответственности АО «Угольная компания «Разрез Степной».**

В период с 1 февраля по 17 марта 2017 года проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности, в ходе которой выявлены следующие нарушения: не проведена экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений обогатительной фабрики; опасный производственный объект «Участок обогащения угля» не идентифицирован по признаку опасности; сроки обследования радиационной обстановки не согласованы с территориальным органом Ростехнадзора; не ведутся работы по ликвидации очагов самонагрева углесодержащих пород.

За допущенные нарушения юридическое лицо АО «УК Разрез Степной» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.