

Сибирское управление Ростехнадзора завершило расследование несчастного случая на шахте Юбилейная

25.09.2017

Комиссия Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершила расследование причин несчастного случая, произошедшего 22 августа 2017 года в подготовительном забое «вентиляционном штреке 16-21» ООО «Шахта Юбилейная». При отъезде комбайна КП-21-150 из забоя вентиляционного штрека 16-21 пострадавший получил смертельную травму рабочим органом комбайна.

Комиссией по результатам расследования установлено, что причинами несчастного случая явились: несогласованность действий между членами бригады машинистов горно-выемочных машин при зачистке забоя от горной массы и выезда комбайна из забоя вентиляционного штрека 16-21, в результате чего пострадавший получил травму несовместимую с жизнью; нахождение пострадавшего проходчика в опасной зоне работы проходческого комбайна КП21-150 в вентиляционном штреке 16-21; отсутствие «Документации на ведение горных работ по проведению, креплению и поддержанию сбойки № 6, вентиляционного штрека 16-21 от сбойки № 6 в направлении фланговых уклонов пласта 16. Участок № 4», соответствующей требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности; не выполнение требований положения нарядной системы ООО «Шахта «Юбилейная» при ненадлежащем допуске к производству работ; недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны эксплуатирующей организации.

Комиссией определены меры по устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев на опасных производственных объектах.

По итогам расследования, руководствуясь статьями 140 и 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 №174-ФЗ и статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ, материалы расследования несчастного случая переданы в следственные органы для принятия соответствующего решения.